

# ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

## POLGÁRMESTERE

☎2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.  
✉E-mail: hivatal@isaszeg.hu

☎Telefon: (28) 583-105  
☎Fax: (28) 583-118



### **22/2020.(V.21.) Polgármesteri határozat:**

**Tárgy:** az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet által kötelezően elvégzendő nyári karbantartásokhoz szükséges szerződések megkötése

Isaszeg Város Polgármestere A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet által kötelezően elvégzendő nyári karbantartásokhoz szükséges szerződések pályáztatás nélküli megkötését javaslom, az alábbiak szerint:

#### **1. Sportcsarnok**

- 1 db Hőterm 60 gázkazán tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat,
- 1 db Thermotéka 110 ES gázkazán tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat,
- 1 db MVT blokkégős meleg víz ellátó gázkészülék, égőfej (DWL 03E) tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat.

#### **2. Gazdakör irodák**

- 4 db gázkonvektor tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat.

#### **3. Hétszínvirág Óvoda**

- 1 db Wolf kombi cirkó tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat,
- 1 db Ariston kombi cirkó tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat,
- 1 db IMMERGAS MINI NIKE cirkó tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat.

#### **4. Bölcsöde**

- 1 db FÉG C36M cirkó tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat.

#### **5. Isaszegi Humánszolgáltató Központ**

- 1 db Fégtherm cirkó tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat,
- 10 db gázkonvektor tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat.
- 2 db ARISTON 120 V KN vízmelegítő tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat.

#### **6. Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely**

- 2 db WFT 105 (3x AF105) gázkazán tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat,
- 1 db C 40.s cirkótisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat.

#### **7. Polgármesteri Hivatal**

- 1 db FÉG C36M cirkó, tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat,
- 1 db WFT 105 (3x AF105) gázkazán tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat.

#### **8. Városüzemeltetés**

- 2 db cirkótisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat.

#### **9. Fogorvosi rendelő**

- 1 db C 40.s cirkótisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat.

#### **10. Rendőrség**

- 1 db IMMERGAS MINI NIKE cirkó tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat.

#### **11. Régi gyermekorvosi rendelő**

- 1 db C 23.s cirkótisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat.

#### **12. Hunyadi utcai egészségház**

- 1 db Viessmann vitodens kombi cirkó tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat.

#### **13. Sportkör**

- 1 db ARISTON 350L. gáz vízmelegítő tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat,
- 1 db Wolf kombi cirkó tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat,
- 8 db gázkonvektor tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat.

#### **14. Akácfa u. szolgálati lakás**

- 1 db IMMERGAS MINI NIKE cirkó tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat.

#### **15. Aulich u. háziorvosi rendelő**

- 1 db Westen Digit cirkó tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat.

#### **16. Bóbita óvoda**

- 1 db Viessmann vitodens kombi cirkó tisztítás, ellenőrzés, gáztömörség vizsgálat.

**17. Önkormányzati intézmények**

10 db Split klímaberendezés időszakos felülvizsgálata, tisztítása  
2 db mobil klímaberendezés időszakos felülvizsgálata, tisztítása

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvani Miklós polgármester



Hatvani Miklós  
polgármester